

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否					②対策実施予定年度	対策案
						教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
45	東条学園	①	西戸公民館北側 (農道西戸奥ノ開地1号線)	街灯、防犯灯が全くない	道に沿って街灯、防犯灯を必要数設置			x				防災:要望路線は電柱が全くないため、設置は難しい。
46	東条学園	②	永福信号から東側永福スクールバス乗り場まで (県道広野永福線永福交差点から永福台入口間)	グリーンロードが一部あるが、朝の車は速度が速く危険である。	ガードレールの設置			x				県道:ガードレールを設置するスペースが無いため、設置は困難。歩きやすいよう除草は実施する。
47	東条学園	③	南山地区全般	スピードを出す車が多い。 三差路が多く、車がしっかり止まらない箇所が多い。	警察の巡回	○					R7	警察:これまでから通学時間帯の巡回を強化しており、今後も継続する。
48	東条学園	④	南山西交差点北側東西横断歩道 (市道中央道線南山西交差点)	横断歩道に割れ目がある。	路面補修					△		市道:現状補修が必要な程度の損傷が見られない。同交差点の、劣化の激しい箇所は昨年度補修済。
49	東条学園	⑤	厚利大石橋北側交差点 (県道小野藍本線大石橋交差点)	登校時、児童が横断するが、交通量が多く危険である。今後、小野方面からの新しい道が開通するとさらに交通量が多くなる可能性がある。	注意喚起看板の設置		○				R7	防災:下りはローソン前に看板設置済。上りは民地内の電柱に「この先横断者あり」の看板を設置済。
50	東条学園	⑥	東垂水352付近交差点 (市道東条社線と大畠厚利線の三差路)	登校時、児童が横断するが、道幅が広く交通量も多い。	注意喚起看板の設置		○		○	R7	市道:速度落とせの路面標示と消えている外側線の引き直しを行う。 防災:置き看板を設置済。(この先横断者あり)	
51	東条学園	⑦	吉井732-1付近県道から入る脇道 (市道厚利吉井線)	常態化している県道の渋滞を避けるため、脇道(通学時間帯進入禁止)に進入し、スピードを出して運転しており、大変危険。	警察による見回りと取締りの強化。 通学路であることを注意喚起する看板の設置。	○	○				R7	警察:これまでから通学時間帯の巡回を強化しており、今後も継続する。 防災:注意喚起看板は対策済
52	東条学園	⑧	吉井529付近 (県道小野藍本線と農道の横断歩道がある交差点)	朝、西行の車はスピードが出ており、学園生に気付かず止まらないため危険。 下校時、東行きの車は法定速度以上を出して危険。	付近の果樹の撤去 警察による見回りと取締りの強化 通学路注意喚起看板設置	○	○				R7	警察:これまでから通学時間帯の巡回を強化しており、今後も継続する。 防災:巻き看板を設置済。(この先横断者あり)

令和7年度通学路危険箇所一覧表

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の対応実施可否					②対策実施予定年度	対策案
						教育	警察	防災	道路管理者	県道	市道	
53	東条学園	⑨	小沢廣田オートワース付近交差点 (市道大阪道線と小沢1号線の交差点) 小沢廣杉神社付近道路 (市道厚利社線)	速いスピードで通り抜けをする車が多く、周囲の家庭には未就学児もあり危険。	注意喚起する標識の設置			○		△	R7	廣杉神社側：幅員が狭く、電柱等も無いため、対策は難しい。 廣田オートワーカス側： 市道：路面標示を検討 防災：地区要望もあり、巻き看板を設置済。(通学路注意)